




R. Tenente Leonardo de Meireles (entre a 1º de Dezembro e a AV. dos Templários)

- . Arruamento com indefinição entre estacionamento e circuito viário.
- . Passeios sem uma definição coerente de materiais, desintegrados completamente da envolvente

Elemento do projecto		Largura	Características
Sentidos de trânsito	mantém-se		
Passeios	rectificados	mínimo 1.6m	micro cubo
Faixa de rodagem	rectificada	3.30m	betão betuminoso
Estacionamento	reorganizados	2.30m	betão betuminoso
Lugares de estacionamento	alterados		53 lugares
Parquímetros	não previstos		
Intervenção paisagística	X		plantação de árvores
Mobiliário urbano	novo		papeleiras
Iluminação Pública	X		rectificada
Infra-estruturas	alteradas		drenagem pluvial



Mantém a capacidade de estacionamento.

Faixa de rodagem bem definida, permite fluidez. A uniformidade com as ruas envolventes está acautelada.